

Информация о доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ

В ДОУ специально оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.



Российская Федерация
Краснодарский край
Управление образования
администрации города Армавира
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 54
352909, город Армавир,
ул. Р.Люксембург, 174, Горького, 51
Тел. 3-38-95
ИНН 2302030534, КПП 230201001
ОГРН 1022300629295

от 10.06.2024г. № 50
на № _____ от _____

Начальнику управления архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования город
Армавир
Н.А.Слюсаревой

Письмо о выдаче разрешения
на установку на фасаде здания
электронного устройства
«Бегущая строка»

Уважаемая Наталья Александровна!

Администрация МБДОУ № 54 просит выдать разрешение на установку на фасаде здания (литер Е) МБДОУ № 54, расположенного по адресу: г.Армавир, ул.Розы Люксембург, 174 электронного устройства «Бегущая строка», обеспечивающего звуковую и зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению.

Заведующий МБДОУ №54



С.В.Снурникова

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир	
Вх. №	06
от 10	20 24

Российская Федерация
Краснодарский край
Управление образования
администрации города Армавира
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 54
352909, город Армавир,
ул. Р.Люксембург, 174, Горького, 51
Тел. 3-38-95
ИНН 2302030534, КПП 230201001
ОГРН 1022300629295

от 10.06.2024г. № 49
на № _____ от _____

Первому заместителю главы
муниципального образования город
Армавир
Руденко А.В.

Письмо об организации
стоянки для автотранспортных
средств для инвалидов

Уважаемый Александр Викторович!

Просим Вас оказать содействие по организации стоянки для автотранспортных средств для инвалидов на прилегающей к МБДОУ № 54 территории, расположенной по адресу: г.Армавир, ул.Розы Люксембург, 174.

Заведующий МБДОУ №54



С.В.Снурникова

*получено в 34 каб.
11.06.2024 Криворучко ЕВ*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Некоммерческое партнерство «Фирма «Стройпроект».

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОПЮО 000096, регистрационный номер 0302.07-2010-2302051220-П-033 от 02 июня 2015 г.



МБДОУ № 54 в г. Армавире

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии конструкций двухэтажного кирпичного здания литер «Е» по ул. Р. Люксембург, 174 в г. Армавире и возможности (невозможности) выполнения в полном объеме мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа МГН

98-02-24 ТЗ

2024 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Некоммерческое партнерство «Фирма «Стройпроект».

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОПЮО 000096, регистрационный номер 0302.07-2010-2302051220-П-033 от 02 июня 2015 г.

МБДОУ № 54 в г. Армавире

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии конструкций двухэтажного кирпичного здания литер «Е» по ул. Р. Люксембург, 174 в г. Армавире и возможности (невозможности) выполнения в полном объеме мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа МГН

98-02-24 ТЗ

Заказчик: МБДОУ № 54

Директор

ГИП



Антонов Б. Е.

Ребенко С. В.

2024 г.

Российская Федерация
Краснодарский край
Управление образования
администрации города Армавира
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД № 54

352909, город Армавир,
ул. Р.Люксембург, 174, Горького, 51
Тел. 3-38-93

ИНН 2302030334, КПП 230201001
ОГРН 1022300629295

от 11.06.2024 № 51
на № _____ от _____

Директору НПФ «Стройпроект»
Антонову Б.Е.

Заведующего МБДОУ № 54
Смурниковой С.В.


заявка.

Уважаемый Борис Евгеньевич!

Просим Вас выполнить техническое заключение о возможности оборудования пандусами (подъемными платформами) здания лит.Е на территории участка МБДОУ № 54, расположенного по адресу: 352909, г.Армавир, ул.Розы Люксембург 174, для обеспечения беспрепятственного доступа детей с ОВЗ.

Копии технической документации прилагаются

Заведующий МБДОУ № 54



С.В. Смурникова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии конструкций здания литер «Е» на территории земельного участка МБДОУ № 54 по ул. Р. Люксембург, 174 в г. Армавире и возможности (невозможности) выполнения в полном объеме мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа МГН.

1. Введение

Настоящая работа – техническое заключение о состоянии конструкций и возможности (невозможности) выполнения в полном объеме мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа МГН в здание литер «Е» на территории земельного участка МБДОУ № 54 по ул. Р. Люксембург, 174, в г. Армавире, выполнена на основании заявления заказчика в лице заведующего Снурниковой С.В.

Заказчиком предоставлены следующие документы: технический паспорт № 1463 составленный по состоянию на 01 марта 2006 г. Владельцем земельного участка является муниципалитет г. Армавира.

2. Краткая характеристика лит. «Е»:

Двухэтажное кирпичное здание лит. «Е» прямоугольной формы в плане с размерами 13,6х16,13 м, высотой 8,0 м, высота помещений 2,85м. Фундамент кирпичный ленточный глубиной заложения до 1,0 м. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные. Перекрытия деревянные, щитовые. Крыша шатровая, чердачная. Кровля – металлические волнистые листы по деревянной обрешетке. Окна – деревянные двойные. Двери деревянные, филенчатые. Год постройки 1940. Процент износа- 40%.


3. Анализ результатов обследования

В присутствии заведующего МБДОУ № 54 Снурниковой С.В., инженером-строителем Ребенко С.В. произведен осмотр двухэтажного, кирпичного здания лит. «Е», расположенного на территории МБДОУ № 54 по ул. Р. Люксембург, 174, в г. Армавире. В результате осмотра здания и прилегающей территории выявлена невозможность устройства пандусов дублирующих крыльца входов, расширения коридоров и дверных проемов, устройства санитарных узлов для МГН без значительной реконструкции здания.

4. Вывод

Конструкция обследуемого сооружения лит. «Е» 1940 года постройки, не предусматривала выполнение строительных Норм и Правил действующих на 2024г. Выполнение мероприятий обеспечивающих в полном объеме соблюдение действующих норм и правил для обследуемого здания невозможно в связи с существующей планировкой, ветхостью здания от длительного срока эксплуатации, потерей прочностных характеристик строительных материалов.

Инженер-строитель



С.В. Ребенко